S 6120

Cera

NATURALEZA QUÍMICA:	Emulsión de ceras, aceites y ácidos grasos
APARIENCIA:	Líquido Cremoso Amarillento Opaco.
VALOR DE pH:	8 +/- 1
CARGA:	Aniónica
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	28% +/- 2 %

Características

S 6120 es un producto que no forma película. Forma una pasta untuosa, y de tacto graso.
S 6120 es un producto muy reactivo con la temperatura y el pulido, combinado con ceras duras, es un excelente auxiliar para facilitar el pulido y el sellado de la superficie del cuero, sobre todo en cueros lijados.
S 6120 cuando se lo utiliza en prefondos, brinda una excelente cobertura, muy buen desmolde en caso de grabar o planchar a altas temperaturas (superior a 100 ºC) y no modifica la blandura original del cuero.

Método de uso

S 6120 se puede utilizar en fondos como auxiliar de ceras blando, no superando los 20 a 40 gramos por Kg. de la preparación.
S 6120 en los prefondos de pull up o pulibles se puede utilizar hasta 300 gs por Kg de la preparación, combinándolo con ligantes protéicos, ceras, poliuretanos de anclaje, aceites, etc.
S 6120 es un excelente desmoldante en prefondos pull up que deben ser planchados a altas temperaturas. El uso de 50 a 100 gramos por litro de **S 6120** evita el pegado en la plancha.
En los acabados igualizados tipo “Alsina” el uso del **S 6120** mejora las propiedades del pulido en el zapato, brinda un mateado superficial y aporta un tacto sedoso levemente graso a la terminación.

Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de aviso previo.
Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.

Precauciones:

Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos.
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras.
Mantener el envase bien cerrado.
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C.
Preservar de la intemperie y las heladas.
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o inhalar, consultar inmediatamente al médico.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar inmediatamente al médico.
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de aviso previo.
Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso.